DOCUMENTATION VSC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	EHRSAM	3.322	1965	4910

Caractéristiques "3.322" sur plaquette du constructeur

		Carburant	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis	Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH)		
N° du châssis frappé	à l'avant en haut sur timon + sur plaquette		
N° du moteur frappé			
Type du moteur			
Position du mot.	Frein-moteur		
Cylindrée cm³	Frein de remorque		
Temps	Transmission	Dispositif de rem.	
Refroidissement	Nombre vit. avant	anneau avec ressort	
Entraînement	Vitesse en 1re	Voie avant 1'310	
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir.	Voie arrière	
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'150-5'600
Largeur	1'540
Hauteur	2'150
Empattement	*)
Porte à faux arr.	1'570-3'050

Frein à pied par inertie, à expansion interne, câble sur les 2 roues, av.verrou de recul

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	
A vide			-	Dimension	6.50-10		
Charge utile			-	Charge pneu	675		
Total			1'350		10 Ply		
Gar. de fabr.			1'350		HD		

Dimensions int. en mm
Longueur
Largeur
Hauteur
Haut. ridelles
Porte à faux arr.

Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes	
Direction: position		Marque du moteur	C.V. frein
Alésage		Course	C.V. impôts

Forme de la carrosserie coffre - véhicule pour le transport d'appareils servant aux services de lutte contre le feu

Phares: marque		Indic. de direction	2/ au-dessus des feux AR (orange)
Feux de croisement			
Feux de position	2/ séparés Ø 90		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb. avec feu stop A 3230 K 13356		
Réflecteurs	2/ triangulaires rouges AV= 2/ blancs Ø 75		
Feu stop	2/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	1/ centre	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	bB à		

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'550 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Wädenswil, 15.1.65

La Commission d'expertise-type

75747

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	EHRSAM	3.322	1965	4910

Caractéristiques "3.322" sur plaquette du constructeur

		Carburant	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis	Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH)		
N° du châssis frappé	à l'avant en haut sur timon + sur plaquette		
N° du moteur frappé			
Type du moteur			
Position du mot.	Frein-moteur		
Cylindrée cm³	Frein de remorque		
Temps	Transmission	Dispositif de rem.	
Refroidissement	Nombre vit. avant	anneau avec ressort	
Entraînement	Vitesse en 1re	Voie avant 1'310	
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir.	Voie arrière	
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'150-5'600
Largeur	1'540
Hauteur	2'150
Empattement	*)
Porte à faux arr.	1'570-3'050

Frein à pied par inertie, à expansion interne, câble sur les 2 roues, av.verrou de recul

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	
A vide			-	Dimension	6.50-10		
Charge utile			-	Charge pneu	675		
Total			1'350		10 Ply		
Gar. de fabr.			1'350		HD		

Dimensions int. en mm	
Longueur	
Largeur	
Hauteur	
Haut. ridelles	
Porte à faux arr.	

Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes	
Direction: position		Marque du moteur	C.V. frein
Alésage		Course	C.V. impôts

Forme de la carrosserie coffre - véhicule pour le transport d'appareils servant aux services de lutte contre le feu

Phares: marque		Indic. de direction	2/ au-dessus des feux AR (orange)
Feux de croisement			
Feux de position	2/ séparés Ø 90		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb. avec feu stop A 3230 K 13356		
Réflecteurs	2/ triangulaires rouges AV= 2/ blancs Ø 75		
Feu stop	2/ comb. avec feu arrière	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	1/ centre	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	bB à		

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'550 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Wädenswil, 15.1.65

La Commission d'expertise-type

75747