

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B O N D	Type Equipe 2 L GT MK II	Fiche d'homologation n° CH 0075 01		
MOYENS D'IDENTIFICATION "BOND" et "EQUIPE GT" sur le capot, - "2 litre" sur ailes arrières					
"Equipe 6" et "MK 2" sur couvercle du coffre					
"BHC" devant et "HE" derrière le No du châssis					
Numéro du châssis frappé à gauche, sous capot, derrière roue avant + sur plaquette (Importateur)					
Signe d'identification du moteur frappé "HC" à gauche, à l'arrière sur le bloc					
Constructeur <u>BOND Cars Ltd. Preston (GB)</u> Importateur <u>Bond & Morgan. R.W.WEHRLIN, AESCH/BL</u>					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>TRIUMPH</u> Carbur. <u>B</u>			
Frein de service <u>hydraulique, 1 circ. - AV = disques / AR = exp. interne</u>		Type <u>HC (50'000 et plus)</u>			
Frein auxiliaire <u>méc. à exp. interne</u> Ralentisseur _____		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>			
Frein stationn. <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>74,7</u> Course <u>76</u>			
Transmission <u>méc. toute synchronisée *</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1998</u> cm ³ CV-Import <u>10,18</u>			
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>165</u> km/h		CV-puiss. <u>104</u> (BHP) à <u>5300</u> t/m			
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>			
Toit ouvert <u>sur demande</u>		Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>4000(3/4)</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>3</u> pots			
DIMENSIONS Voie AV <u>1245</u> AR <u>1220</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL			
Diam. braquage G <u>8,25</u> DR <u>8,60</u>		A vide <u>500</u> <u>480</u> <u>980</u>			
Empattement <u>2325</u> (/ / /)		Charge utile <u>90</u> <u>190</u> <u>280</u>			
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>590</u> <u>670</u> <u>1260</u>			
Longueur <u>4220</u>		Garantie fabr. <u>610</u> <u>730</u> <u>1340</u>			
Largeur <u>1535</u>		Dimens. pneus <u>155 SR 13</u>			
Hauteur <u>1365</u>		Charge p. essieu <u>610 (2,4)</u> <u>730 (3,0)</u>			
Porte à faux AV <u>865</u>		de l'ensemble			
AR <u>1030</u>		Poids maxi remorquable _____ kg			
lat. _____					

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/LUCAS E 4 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur §) 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 92 (dBA)
 Essule-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme RECT/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4 [compte-tours
 AV jaune latér. - AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type BOND Equipe 2 L GT MK II
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0075 01
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 980 Carburant B
 CV 10,18
 Charge utile - Cylindrée 1000 cm³
 Poids total 1340 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = BHC 55606 HE

§) Modifiés par l'importateur:

- Le No du châssis est frappé à l'endroit indiqué.
- L'avertisseur d'origine est trop faible (84 dB/A) ; un relai est monté.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 16.1.70

La commission d'expertise

Fullinsdorf, 24.1.1970