

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|--|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque DE TOMASO | Type Mangusta | Fiche d'homologation n° CH 0195 01 | | |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "Mangusta" à l'arrière à droite sur le véhicule | | | | | |
| "8 EA / ..." préfixe au n° de châssis et s. plaque constructeur | | | | | |
| à l'avant au centre du coffre | | | | | |
| "302 /" devant le n° du moteur | | | | | |
| Numéro du châssis frappé à droite à l'arr. du longeron devant appui suspension et s. plaq. const. | | | | | |
| Signe d'identification du moteur frappé "302/...." à l'arr. au centre s. partie sup. bloc-moteur & s. pl. | | | | | |
| Constructeur DE TOMASO S.p.A., MODENA (I) Importateur E. FEHLMANN & Co., ZURICH | | | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S. ROUES ARR.</u> | | MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u> | | | |
| Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> | | Marque <u>FORD (USA)</u> Carbur. <u>B</u> | | | |
| Frein de service <u>Hydr. 2-circ. disques, av. assist. p. dépression et</u> | | Type <u>302</u> | | | |
| Frein auxiliaire <u>Méc. disques, av. (limit. force s. roues AV</u> | | Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>8</u> | | | |
| Frein stationn. <u>pince séparée, lev. av. sect. câble, s. roues arr. \$)</u> | | Alésage <u>101,63</u> Course <u>76,12</u> | | | |
| Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> | | Cylindr. <u>4937</u> cm ³ CV-Impt. <u>25,14</u> | | | |
| Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>250</u> km/h | | CV-puiss. <u>291 (DIN)</u> à <u>6000</u> t/m | | | |
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u> | | Refroidissement <u>Eau</u> | | | |
| Toit ouvert <u>-</u> | | Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4500(3/4)</u> t/m | | | |
| Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u> | | Amortissement bruit <u>2 pots échappent</u> <u>430 x 185 x 95 mm Ø</u> | | | |
| DIMENSIONS Voie AV <u>1410</u> AR <u>1470</u> | | POIDS | | | |
| Diam. braquage G <u>11,8</u> DR <u>11,5</u> | | Avant Milieu Arrière TOTAL | | | |
| Empattement <u>2510</u> (/ / /) | | A vide <u>520</u> <u>870</u> <u>1390</u> | | | |
| Dimensions ext. Dimensions int. | | <u>70</u> <u>70</u> <u>140</u> | | | |
| Longueur <u>4270</u> | | Total <u>590</u> <u>940</u> <u>1530</u> | | | |
| Largeur <u>1820</u> | | Garantie fabr. <u>1614</u> | | | |
| Hauteur <u>1090</u> | | Dimens. pneus <u>185 VR 15 / 235 VR 15</u> | | | |
| Porte à faux AV <u>910</u> | | Charge p. essieu <u>1400(2.2)</u> <u>1200(2.2)</u> | | | |
| AR <u>850</u> | | de l'ensemble | | | |
| lat. _____ | | Poids maxi remorquable <u>-</u> kg | | | |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HR (E) Avertisseur optique oui (§)
 Feux de croisement 2/ HC (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) (§) Niv. sonore 98 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/~~correcte~~
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h + _____
 Indic. direction clign. 6/séparés av. lampe-témoin (cpte-tours)
 AV b=2/ 1 (E) latér. o=2/séparés AR o=2/ 2 a (E)
 Avert. clign. oui av. témoin Lampes de travail -
 Feux complémentaires : 2/feux de gabarit dans portes

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DE TOMASO Mangusta
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0195 01
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1390 Carburant B
 CV 25,14
 Charge utile -- Cylindrée 4937 cm³
 Poids total 1614 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; N° de châssis du vhc. expertisé : 8 M A / 1170

§) Modifié par l'importateur :

- Frein auxiliaire et de stationnement : Le levier à crémaillère d'origine placé sous le tableau de bord est insuffisant (Décélération insuffisante et force de manipulation trop grande) ; levier avec secteur est monté entre les 2 sièges.
- Avertisseur optique : Est branché sur les feux route.
- Lampe-témoin des avertisseurs clignotants est montée.
- Avertisseur acoustique : Le son puissant est débranché

Remplace FH CH 0195 01 du 20.7.70CV-Impôt(23.5.72)

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

ZURICH, 18.6/15.7/20.7.1970
BERNE