

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FORD - MERCURY	Cougar moteur H (240 CV/SAE)	Fichs d'homologation n° CH 0286 11
--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "COUGAR" de chaque côté s.ailes AV + à droite s.couvercle de coffre.
 "65 D" = modèle Standard
 "65 F" = variantes du modèle XR-7 } s.plaquette du constructeur à gauche dans la porte.
 "XR-7" à l'AV et à l'AR s.véhicule et de chaque côté à l'extrémité du toit. - "9.H" devant
 No du châssis et s.plaquette du constructeur. - "CH 0286 11" sur plaquette du constructeur
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "H" à l'AV à gauche en haut sur bloc-moteur (importateur)
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.
 Frein auxiliaire méc. exp.int. [par dépr., soup. de dosage s.r.AV.
 Frein stationn^t. sur roues AR [limit.de press.de frein. s.r.AR
 Transmission méc.synchronisée *) Nombre vit. 3
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 188 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque FORD(USA) Carbur. B
 Type H - 351 cu.in.
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 101,6 Course 88,9
 Cylindr. 5763 cm³ CV-Impot 29,35
 CV-puiss. 240 (SAE) à 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Brult 76 dB (A) à 3450 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
550x280x115

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1570</u>	AR <u>1555</u>
	Diam. braquage	G <u>12,4</u>	DR <u>12,35</u>
Empattement	<u>2850</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4990</u>		
Largeur	<u>1910</u>		
Hauteur	<u>1345</u>		
Porte à faux	AV	<u>955</u>	
	AR	<u>1185</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>930</u>		<u>690</u>	<u>1620</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>1040</u>		<u>930</u>	<u>1970</u>
Garantie fabr.	<u>1027</u>		<u>1028</u>	<u>2054</u>
Dimens. pneus	<u>F70 - 14 4PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1160(1,7)</u>		<u>1160(1,7)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			
Variantes	} <u>195 VR 14 1050 (1,8)</u>			
de pneus	} <u>205 VR 14 1150 (1,8)</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM SAE H.+ 2/CR(E) extérieurs

Feux de croisement 2/CR(E) ext. Feux de position 2/A(E) dans CR

Feux de gabarit AV+AR latér.=2/SAE PIA 71 CR

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/SAE-TSIAR-71 CR Catadioptrés 2/+2/latér.AV+AR §)

Feux stop 2/SAE-TSIAR-71 CR §) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/séparés §) Plaque forme rectang/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse + s.d.CT

Indic. direction clign. 8/sép., av. témoin, AV=2/SAE-PIPIA-71

CR, latér. comb. av. f. de gabarit, AR=2/SAE TSIAR-71 CR §)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type FORD-MERCURY Cougar

Homologation n° CH 0286 11

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1620 Carburant B

Charge utile - CV 29,35

Poids total 2054 Cylindrée 5763 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2F93H500306

***) Transmission :** sur demande boîte automatique avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P".

§) Modifiés par l'importateur:

- Feux de route et de croisement Sealed-Beam d'origine et clignoteurs combinés avec feux de position avec ampoules orange remplacés par 2/ CR + A (E),
- Intensité lumineuse des feux stop/clignoteurs trop forte; les 2 placés à l'intérieur mis hors-service.
- Catadioptrés d'origine trop loin du bord; il en est monté 2 complémentaires.
- Support de la plaque de contrôle trop petit; est modifié.
- Clignoteurs arrières; 3 lampes clignotant de chaque côté de l'intérieur vers l'extérieur, mis hors-service; seul reste 1 clignoteur de 3 lampes de chaque côté combiné avec feu stop.

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 15.9.71

La commission d'expertise