

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/SEALED BEAM T3 Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/extérieur Feux de position 2/combinés§)

Feux de gabarit lat. AV=jaune/AR=rouge

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 100 (dBA)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptr. 2/sép§)+lat.

Feux stop 2/combinés Feux de recul 4/sép. [AV+AR

Eclair. plaque contr. §) 1/centre pare-ch Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV blanc latér. - AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail _____

Dispositif antivol: Verrouillage direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type BUICK Riviera Model 49487

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 0330 14

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 2080 Carburant B

Charge utile — CV 38,04

Poids total 2619 Cylindrée 7469 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 494870H910550

- *) Boite automatique "Turbo Hydramatic 400" av. convert. de couple et boîte planétaire 3 vitesses ; verrouillage mécanique s. position "P".
- +) Identification du moteur : RG = Automate, compression 10:1
 RH = do + climatisation)
 RJ = Automate,) Allumage réglé pr. essence
 RK = Automate + climatisation) à bas indice d'octanes.
- §) Monté ou modifié par l'importateur :
 - Feux de position : Les ampoules d'origine orange sont remplacées par des blanches.
 - Catadioptr. : Placés trop loin du bord ; il est monté des catadioptr. complément.
 - Ouverture du pare-chocs pr. plaque de contrôle trop petite (OCE art. 11, 4^e alinéa) ; un support spécial est construit et monté.

Lieu et date de l'expertise
STUDEN, 12.12.1969

La commission d'expertise