



Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Cataloptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémt.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05 + MIXO TR 99 CH 2 013 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B	9 0 0	
Homologation			
N°	CH	0710 26	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1230	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,10	
Poids total	1720	Cylindrée 1984	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- ) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,89 = 78,0 dB/A  
50 km/h, A3, IA 3,89 = 75,5 dB/A.
- \*\* Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à gauche ou à droite, à l'intérieur de l'aile; teneur en CO = boîte mécanique = 1,25 % à 850 t/min  
boîte automatique = 1,00 % à 850 t/min
- + Variante de pneus : 195/60R15 86S AV 1060 (2,5) AR 1060 (2,5) V-max. 180 km/h  
180/65 SR 390 970 (2,2) 970 (2,2) 180 km/h  
175/70 SR 15 900 (2,0) 900 (2,0) 180 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 15 alliage léger SAAB voies AV 1430 mm AR 1440 mm (écarteur 40 mm)  
135TRx390FH alliage léger SAAB 1420 mm 1430 mm ( 45 mm)  
5 J x 15 acier ou alliage léger SAAB 1420 mm 1430 mm ( 45 mm)

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg.

Remplace FH CH 0710 26 du 09.09.78  
Mesure des gaz, Marque d'homologation  
Berne, le 13.03.79

Dietlikon, 8.8.78  
Lieu et date de l'homologation

Voiture  
de tourisme

S A A B

9 0 0 (GLs)

CH 0710 26

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.09.79 à Berne - Mi/Ad

A partir du No du châssis : 99 80 1 000001 (millesime 1980)

Mesures des gaz : ECE-15/03; boîte méc. CO = 0,23 % à 850 min<sup>-1</sup>.  
boîte autom. CO = 1,04 % à 800 min<sup>-1</sup>.

Equipement : Les feux intégrés dans le hayon arrière ne sont pas admis,  
(feux de brouillard arrière et feux de position  
complémentaires) sont débranchés par l'importateur.

Complément du 17.1.1980 /Ba

A partir du 1er janvier 1980:

Nouvel importateur principal: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m

Complément du 4.3.1980 /Ba

A partir du 1er janvier 1980:

Equipement : Les feux de brouillard arrière sont admis. Les feux  
rouges arrière complémentaires à l'intérieur sont  
débranchés par l'importateur.