

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Caravane	LA BOHEME	Europli 380	CH 9488 05

Constructeur S.P.L. (SOCIETE PROMOTIONELLE DES LOISIRS), F-91670 Angerville
 Identification sur la plaquette du constructeur "Europli 380-L" ou "Europli 380-SL" (variantes de l'aménagement)
devant le No. du châssis -

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur le timon
 Numéro du châssis à droite, en haut sur le timon
 Importateur principal CARAVAN WAIBEL AG, 3322 Schönbühl
 Véhicule homologué 4-3285

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension barres de torsion Direction -
 Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne,
sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne

Carrosserie caisson avec caravane démontable

Dimensions	intérieur		extérieur	
Longueur				4900
Largeur				2100
Hauteur				1350
Porte à faux	av		av	3100
	ar		ar	1800
Empattement				
Voies	av		ar	1720
Distance anneau axe	av		ar	3100
Distance pivot			axe ar	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	60	550	610 *)
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	100	750	750
Pneus		145 R 13	
Pty/bar		R / 2,5	
Charge		870	
pour V max		100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Brut _____ à v/mn _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) (\$) lat. III (E)
 ar A (E)
 Feux de gabarit av lat. ar
 ar vers l'av
 Eclairage plaque 1/séparé au centre
 Cale -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Caravane</u>	Poids à vide	<u>610</u>
Marque et type	<u>L A B O H E M E Europli 380</u>	Charge utile	<u>-</u>
FH-No CH	<u>9488 05</u>	Poids total	<u>750</u>
Carrosserie	<u>caisson avec caravane démontable</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Poids : poids à vide avec aménagement intérieur standard.
- §) Equipement : les catadioptres AV d'origine sont insuffisants; l'importateur en monte 2 complémentaires.