

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Firebird Formula 400 Model 2FU87.	Typenschein-Nummer CH 0338 30
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE: "Formula 400" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "3 Firebird 2FU87A od. "S" (A=Automat/S=Synchromesh) +
 "CH 0338 30" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite
 "2U87T3." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "T" rechts vorn an Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller PONTIAC Motor Div., Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PONTIAC</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben H=IB, Vacuumhilfe</u>			Typ <u>T</u>	
Hilfsbremse	<u>VA+HA-Kreis der Betriebsbr. V=Dosierventil</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>mech., IB, Pedal, a.HR</u>		<u>H=Bremskraftbegr.</u>	Bohrung <u>104,68</u>	Hub <u>95,25</u>
Getriebeart	<u>Synchromesh od. Automat</u>		Anz. Gänge <u>3. od. 4</u>	Hubraum <u>6558</u> cm ³	Steuer-PS <u>33,40</u>
Diff. Sperre	<u>autom. Zughaken</u>		Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h	Leist.-PS <u>230 SAE-net</u>	ni <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
			Schlebedach	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>(3/4)3300</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL	<u>4</u>		vorn <u>2</u>	Mitte	hinten <u>2</u>
			Stehplätze		
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 575x270x115</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u>
	Spurkreis L <u>11,6</u> R <u>11,5</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4950</u>
Breite	<u>1870</u>
Höhe	<u>1300</u>
Ueberhang V	<u>1017</u>
H	<u>1190</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1010</u>		<u>690</u>	<u>1700</u>
Nutzlast	<u>95</u>		<u>185</u>	<u>280</u>
Total	<u>1105</u>		<u>875</u>	<u>1980</u>
Fabrik-Garantie				<u>2174</u>
Reifen-Dimens.	<u>GR 78 - 15</u>	<u>4PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1210</u>	<u>(2,1)</u>	<u>1210</u>	<u>(2,1)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HCR4 (E) Lichtlupe -

Abblendlicht HCR4 (E) Standlicht GUIDE 2F SAE IP 72

Markierlicht V= gelb / H= rot Nebellampen -

Warnvorrichtung DELCO REMY Lautstärke 99 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht GUIDE 22 SAE 5W Rückstrahler I(E) + seitl.V+H

Stoplicht STIAR 70 Rückfabrlampen separat

Kontroll-Nr.-Bel. Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+2/beidseitig Geschw.-Messer km/h + TZ

Richtungsblinker Anordnung II + seitlich V + H

Vorn 2F SAE IP 72 seitl. - hinten 22 SAE STIAR 70

Warnblinkanlage vorhanden / Sicherheitsgurten: SAE-J-4c

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre

Abgasmessung : CO 0,0 % / Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PONTIAC
Firebird Formula 400

Typenschein-Nummer CH 0338 30

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1700 Treibstoff B

Nutzlast - PS 33,40

Gesamtgew. 2174 Hubraum 6558

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2U87T3N103343

§) Durch den Importeur abgeändert:

- die SEALED BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR4 (E) bezeichnete Einsätze ersetzt
- die orangen Lampen u. Gläser der Standlichter u. Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4 montiert werden kann
- die seitlichen Blinker u. Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind.
- scharfe Kanten an Luftöffnungsattrapen auf Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein

Studen, 11.1.73