1	1		1	
Arbeitskarren	Fabrikmarke	Тур	Typenschein-Nummer	
(Ausnahme-Fz) +)	BRAUD	5 0 2	CH 5109 01	
l ' ' ' '	i	•	CH JEOU OI	
ERKENNUNGSMERKMALE "BRAUD 502" vorn und beidseitig				
"502" auf Hersteller-Plakette, links, auf Batterienkasten				
Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Traverse, unterhalb Führersitz sowie auf Plakette				
Motorkennzeichen eingeschlagen "200" Vorn. auf Block. Oberhalb Treibstoffilter				
Hersteller BRAUD. St. Mars-La-Jaille (F) Importeur Cercle des Agriculteurs. Genève				
FAHRGESTELL Anz. Ac	hsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb	Vorderräder	MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
1	Lenkhilfe	•	Marke PERKINS (F) Treibstoff D	
Betriebsbrense hydraul Scheiben, auf Ritzelwellen + Einzelr, Tyn 4,203				
Hilfsbremse ) mech. Scheiben Dauerbremse 2Pedale m. Verriegel.			Lage Vorn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse auf beide VR Anhängerbr.			Bohrung 91,4 Hub 127	
Getriebeart Variator + mechanisch Anz. Gänge 3 Hubraum 3336 cm3 Steuer-PS16				
Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind, 16*) km/h Leist, -PS 55 (DIN) bri 2000 U/				
rickland Wasser				
KAROSSERIEFORM MA		. Türen	Lärm 81 dB (A ) bei 2220 U/min	
	Schiebee		Lärmdämpfung 1 Topf 405x160x138	
Anz. Plätze: TOTAL	_; vorn 1 ; Mitte; hinten	; Stehplätze	Larmdamprung — TOPT TOPXIOOXIJO	
ABMESSUNGEN Spurweite	v2100 H 1140	GEWICHTE Voi	m Mitte Hinten TOTAL	
<u> </u>	15,6 R 15,4	Leergewicht 378		
Achsabstand 3650 / (	//	Nutzlast		
Aussenabm		Total	4580	
_	<u>7930                                    </u>	Fabrik-Garantie		
	3500 +)		.4/11-28 6PR / 5.50-16 4PR	
	3370	Tragkraft p. Achse 3		
	2910	• •	Gesamtzuggewicht	
H	1370	Fabrikgar, max,	Anhängelast kg	
<del></del>		•	150 kg Ballast auf Einterachs-	
Distanz ab Lenkrad	nach vorn = 2550 mm	stütze (Bre	stütze (Bremsung)	

AUSRUESTUNG §) Elektr. Anlage 12 v	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Fernlicht 2/CIBIE K 4529 Lichthupe -	Art. Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)			
Abblendlicht 2/Duplo, symmetrisch Standlicht 2/kombiniert	Marke & Typ BRAUD 502			
Markierlicht 1/hinten, Mitte Nebellampen -	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)			
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 81 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 5109 01			
Scheibenwischer Waschanlage	Karosserieform Mähdrescher			
Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler V=2+2 separat	_			
Stoplicht - H=2+2 separat	Plätze: Total (Vorn)			
Kontroll-NrBelSchildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 4580 Treibstoff D			
Rückspiegel 2 beidseitig GeschwMesser -	PS 16,99  Nutzlast — Hubraum 3336			
Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe	Gesamtgew. 4580 Anhängelast			
Vorn weiss seitl. hinten orange	Com dea 2ugas			
Warnblinkanlage Arbeitslampen 1/ohne Kontrollampe				
Zusätzliche Lichter 1 gelber Drehblinker				
	CL - D. 111 - 177			
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprü				
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Ori	mbe auf Vollgasanschlagschraube. -Lichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar)			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Ori 2+2 Rückstrahler, wei	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Ori 2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein),	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Ori 2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein), 2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Ploton Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Ori 2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein), 2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege \$) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grüßen.	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Ploto Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Orig. 2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein), 2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege  §) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grüt) +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4:	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Orig2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein), 2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege \$) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grü +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4: - Höhe Schneidtisch sichern; Haspel nach Markierzeiche	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen.			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo  Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig.  2 Blinker, weiss (Ori  2+2 Rückstrahler, wei  H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein),  2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege  \$) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grü  +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4:  - Höhe Schneidtisch sichern; Haspel nach Markierzeiche  - Schutzbalken (gelb/schwarz markiert) auf Messer und  - Halmabweiser entfernen, Supports der Lichter entfalt	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen. n stellen, auf Haspel, en,			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo  Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig.  2 Blinker, weiss (Ori  2+2 Rückstrahler, wei  H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein),  2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege  \$) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grü  +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4:  - Höhe Schneidtisch sichern; Haspel nach Markierzeiche  - Schutzbalken (gelb/schwarz markiert) auf Messer und  - Halmabweiser entfernen, Supports der Lichter entfalt  Ort und Datum der Prüfung  -Gelb/schwarze Markierung auf Stiege, hinterer Haube und hinten auf Schnei	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen.  n stellen, auf Haspel, en, auf Die Prüfungskommission dtisch,			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plot Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig. 2 Blinker, weiss (Orig. 2+2 Rückstrahler, wei H = 2 Schlusslichter, (Orig Schlusslichter zu klein), 2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege  §) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grüt +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4: - Höhe Schneidtisch sichern; Haspel nach Markierzeiche - Schutzbalken (gelb/schwarz markiert) auf Messer und - Halmabweiser entfernen, Supports der Lichter entfalt Ort und Datum der Prüfung -Gelb/schwarze Markierung auf Stiege, hinterer Haube und hinten auf Schnei - Darf nur mit einer Ausnahmebewillige	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen.  n stellen, auf Haspel, en, auf Die Prüfungskommission dtisch,			
*) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 2220 U/min - 1 Plo  Durch den Importeur abgeändert: 2 Standlichter (Orig.  2 Blinker, weiss (Ori  2+2 Rückstrahler, wei  H = 2 Schlusslichter, (OrigSchlusslichter zu klein),  2 Rückstrahler + 2 auf Schneidtisch und auf Stiege  \$) Höhe der Lichter aus technischen und betrieblichen Grü  +) Auflagen für den Fahrzeugausweiss, Seite 4:  - Höhe Schneidtisch sichern; Haspel nach Markierzeiche  - Schutzbalken (gelb/schwarz markiert) auf Messer und  - Halmabweiser entfernen, Supports der Lichter entfalt  Ort und Datum der Prüfung  -Gelb/schwarze Markierung auf Stiege, hinterer Haube und hinten auf Schnei	mbe auf VollgasanschlagschraubeLichter zu weit innen) gBlinker zu wenig sichtbar) ss, Ø 74 mm auf Schutzbalken. 2 Blinker. , Ø 74 mm rot. nden zugelassen.  n stellen, auf Haspel, en, auf Die Prüfungskommission dtisch,			