Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque APAL	Type Buggy L - 1,2	Fiche d'homologation n° CH 0012 07			
MOYENS D'IDENTIFICATION "Buggy L-1,2" et "CH 0012 07" sur plaquette (H.Frey-Dubuis) "L" devant No de la carrosserie sur plaquette APAL, les deux plaquettes se trouvent à l'intérieur de la carrosserie à droite devant le siège du passager "AP" devant No du châssis Numéro du châssis frappé sur tube central sous le siège arrière Signe d'identification du moteur frappé "D" sur bloc-moteur, sous la dynamo Constructeur APAL SA, Blegny-Tremleur (B) H.FREY-DUBUIS, Langnau a/A						
Direction à gauch Frein de service hydraul Frein auxiliaire) méc., câ Frein stationnt.) sur rou Transmission méc. tou Blocage differ. CARROSSERIE Forme Ou (châssis original n	2 Nombre de roues 4 Entraime Assistance ique, 1-circuit, expansiculte, expansiculte, exp. int. Ralentisseur es AR Frein pr. rente synchronisée Nombre Crochet rem Verte avec capote Non raccourci) Toit ouvert AV 2 ; milieu - ; AR	on interne *)	Refroidissement air			
DIMENSIONS Voie Diam. braquag Empattement 2400	AV 1325 AR 1310 e G 10,0 DR 9,9 C Dimensions int.	POIDS A vide Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	165 HR 15 ER 70 VR 15 10 820 (1,6) 950 (1,6)			

EQUIPEMENT	Equipement	électrique6	v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route2/K	1003+11107+21044	Avertisseur optique	oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
Feux de croiseme	nt2/Bilux,sym. F	Feux de position $\frac{2}{c}$	ls.phares	Marque & type APAL Buggy L - 1,2		
	F					
Avertisseur <u>1/é</u>	lectrique (1-ton	Niv. sonore	<u>, 96 (dB/A</u>)	Homologation no CH 0012 07		
Essuie-glace 2/6	lectriques(l-vit	Lave-glace	oui	Forme de la carr. Ouverte avec capote		
Feux arrières <u>2/</u>	R - S1 (E)	Catadioptres $2/1$	(E)			
Feux stop 2/	R - SI(E)	eux de recul		Places ass. : Total 4 (2 avant)		
Eclair, plaque con	ır. <u>1/séparé</u>	Plaque forme	haute/oblongue	Poids à vide 680 Carburant B		
Rétroviseur <u>l/in</u>	tér. + 1/à gauch	le Indic. vitesse	km/h	Charge utile <u>CV 6.07</u> Cylindrée 1192 cm ³		
Indic. direction cligm. 4/av.lampe-témoin(disposition II)				Poids total 1000 Poids de		
av <u>o=l (E)</u>	latér. —	AR 0=2a	(E)	l'ensemble		
Avert. clign.	La	mpes de travail				
Antivol: ve	rrou commande c.	v. combiné av	. allumage			
DEMARQUES NO	DIFIGATION ET CONTE	TIONS IN I				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = AP4913769						

VOIR CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 11.8.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque APAL Buggy L - 1,2

Fiche d'homologation n° CH 0012 07

CARTE COMPLEMENTAIRE I.

*) Frein à double circuit exigé à partir du 1.1.72

Conditions:

- I. Pour la transformation, il ne peut être utilisé un châssis ayant subi un accident.
 - 2. Les véhicules ne peuvent être expertisés par des entreprises de la branche automobile selon l'article 82, alinéa 2, OCE.
 - 3. La maison procédant à la transformation doit fournir aux autorités d'admission compétentes une garantie écrite concernant la bienfacture du travail accompli.
 - 4. La butée de la direction doit être réglée de manière à ce que les roues ne touchent pas le châssis.

Equipement:

- Jantes et pneumatiques avant et arrière selon fiche d'homologation.
- Sièges baquets avec une largeur intérieure de 380 mm.
- Ceintures de sécurité homologuées.
- Bavettes pare-boue à l'arrière selon l'article 25, alinéa 5, OCE.
- Dégivreur pour les véhicules avec panneaux latéraux.
- Les orifices de l'échappement ne doivent pas dépasser le pare-chocs.
- Les arêtes des pare-boue doivent être protégées.
- Dispositifs d'ancrage pour ceintures de sécurité.

Zurich, 11.8.71

Complément du 27.12.72 (remplace le complément du 10.7.72) Complément aux directives de transformation, 3ème alinéa: La maison suivante est également autorisée à raccourcir des châssis et à procéder à la transformation des véhicules: Max GEIGER, Carrosserie, Solothurnerstrasse 146, 4612 Wangen a/A Les agents suivants ne sont autorisés qu'à faire la transformation: 1052 Le Mont / Lausanne Mécanique Sportive Nicolier Pierre 1934 Villette-Bagnes Garage. Bessard Lambert 4133 Pratteln APAL-Buggy Ramel G.m.b.H. 4402 Frenkendorf Geschäftssitz 5607 Hägglingen Pellanda Carrosserie Rinaldo 6000 Luzern Automobile Alois Bühlmann 6430 Schwyz Carrosserie Т. Н. Lang 7000 Chur Auto-Elektro, Motos Fristensky Jaromir

Fetz

Pisch

J. Brüniger

Hans

P. Juker

Ferdinand

Autospenglerei

Carrosserie

Garage . ..

7252 Klosters-Dorf

9435 Heerbrugg

8404 Ober-Winterthur