

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F O R D (USA)	Thunderbird 3 . 8 7 N	Fiche d'homologation n° CH 0288 07
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Thunderbird" à l'avant, de chaque côté et à l'arrière du véhicule  
 "CH 0288 07" g. plaquette du constructeur, à gauche dans la porte  
 "3.87N" devant No du châssis  
 "Body 65 K" sur plaquette du constructeur  
 "5...." 1er chiffre du No de châssis = millésime 1973  
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "N" à l'AV à gauche sur bloc (frappé par l'importateur)  
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY (USA) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>FORD(USA)</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., ass.p.dépr.</u>	Type <u>N</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne</u> [ <u>limiteur sur roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn.) <u>sur roues AR</u> [ <u>soupape dosage sur roues AV</u>	Alésage <u>110,74</u> Course <u>91,18</u>
Transmission <u>Automate</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>7022 cm<sup>3</sup></u> CV-impot <u>35,76</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>191</u> km/h	CV-puiss. <u>212 (SAE net) 4400</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Brut <u>82</u> dB (A) à <u>4400</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1/550x280x110</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>1/500xø 165</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1610</u>	AR <u>1605</u>
Diam. braquage	G <u>13,0</u>	DR <u>12,8</u>	
Empattement	<u>3060</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5620</u>		
Largeur	<u>2020</u>		
Hauteur	<u>1400</u>		
Porte à faux	AV <u>1260</u>		
	AR <u>1300</u>		
	lat. <u>-</u>		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1250</u>		<u>925</u>	<u>2175</u>
	<u>90</u>		<u>260</u>	<u>350</u>
Total	<u>1340</u>		<u>1185</u>	<u>2525</u>
Garantie fabr.				<u>2704</u>
Dimens. pneus		<u>225 HR 15</u>		
Charge p. essieu	<u>1350</u>	<u>(2,3)</u>	<u>1350</u>	<u>(2,3)</u>
Variante de pneus:		<u>225/70 VR 15</u>		
		<u>1360 (2,3)</u>		

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V  
 Feux de route SEALED-BEAM SAE H.  
 Feux de croisement id. Feux de position SAE-IP-73 TD  
 Feux de gabarit lat.: AV=SAE-PIA-72 TDA/AR=SAE-PIA-72 TDB  
 Avertisseur 1/FoMoCo Lo+Hi Niv. sonore 92 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui  
 Feux arrières SAE-TSI-72 TD Catadioptrés SAE-A 72 TD+4/latér.  
 Feux stop SAE-TSI-72 TD Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/~~SAE-TSI-72 TD~~  
 Rétroviseur 3/de ch. côté + intér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. disposition II  
 AV SAE-IP-73 TD latér. - AR SAE-TSI-72 TD  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
 Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FORD (USA) Thunderbird  
 Homologation n° CH 0288 07  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 2175 Carburant B  
 CV 25,76  
 Charge utile - Cylindrée 1022 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2704 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 3Y87N 100115

- §) Modifié par l'importateur:
- Feux de position, clignoteurs: d'origine ampoules oranges; sont remplacées par des blanches.
  - Feux arrières: d'origine avec 10 ampoules, trop puissants; les 2 ampoules intérieures de chaque côté sont enlevées.
  - Feux stop et clignoteurs: d'origine trop puissants; l'ampoule intérieure est enlevée de chaque côté.
  - Figurine du radiateur: selon art. 26 al. 1 OCE, la figurine "Thunderbird" doit être enlevée.

Lieu et date de l'expertise  
Bellach/Röthrist, 18./19./23.10.72

La commission d'expertise

14