

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P O N T I A C	Luxury Le Mans Model 24439	Fiche d'homologation n° CH 0338 24
--	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Luxury Le Mans" de chaque côté sur les ailes AV.  
 "2 Le Mans 24439 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et  
 "CH 0338 24" sur plaquette du constructeur, à droite sur face  
 intérieure de l'aile.  
 "2G39M2." devant No du châssis.  
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "M" à droite à l'AV en haut s.culasse (frappé par l'importateur)  
 Constructeur PONTIAC Motor Div. of GMC (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche</u> ou droite Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>PONTIAC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2 circ-AV=disques/AR=exp.int.assist.dépres.</u>	Type <u>M</u>
Frein auxiliaire <u>méc.,exp.int. soupape dosage sur roues AV</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn. <u>s.roues AR régulateur sur roues AR</u>	Alésage <u>98,46</u> Course <u>95,25</u>
Transmission <u>Automate ou Synchronesh</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>	Cylindr. <u>5802</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>29,55</u>
Blocage différ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>198</u> km/h	CV-puiss. <u>160</u> SAE net BHP <u>4400</u> /m
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4400</u> t/m
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>540x240x140 +)</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV	1530	AR	1505
Diam. braquage	G	12,2	DR	12,65	
Empattement	<u>2946</u>	/	/	/	/
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>			
Longueur	<u>5265</u>				
Largeur	<u>1948</u>				
Hauteur	<u>1390</u>				
Porte à faux AV	<u>1055</u>				
AR	<u>1264</u>				
lat.	<u>-</u>				

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>990</u>		<u>760</u>	<u>1750</u>
	<u>155</u>		<u>265</u>	<u>420</u>
Poids total	<u>1145</u>		<u>1025</u>	<u>2170</u>
Garantie fabr.	<u>1161</u>		<u>1160</u>	<u>2321</u>
Dimens. pneus	<u>205 HR 14</u>			
Charge p. essieu	<u>1190 (1,9)</u>		<u>1190(1,9)</u>	<u>210</u> km/h
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v.  
 Feux de route 4/SEALED BEAM Guide 110 ou 1C + 214  
 Feux de croisement 2/extérieurs Feux de position 2/GUIDE 23  
 Feux de gabarit latéralement AV+AR [SAE IP 71  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/GUIDE 24 SAE Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/STIAR P1 71 Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute SAE 100  
 Rétroviseur 1/intérieur+1/à gauche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/av.lampe-témoin (disposition II)  
 AV o=23 SAE IP71 latér. AV=orange AR r=24 SAE STIAR  
 Avert. clign. oui [P1 71  
 Antivol: verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type PONTIAC  
Luxury Le Mans  
 Homologation n° CH 0338 24  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 6 (3 avant)  
 Poids à vide 1750 Carburant B  
CV 29,55  
 Charge utile - Cylindrée 5802 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2321 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2G39M2G100332  
 Ceintures fixées sur les hanches admises pour le siège central (CH 7 04 Z 23).

§) Modifiés par l'importateur:

- Feux de position: à l'origine avec des ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés: ceux d'origine montés trop loin du bord du véhicule; il en est monté 2 complémentaires selon les prescriptions.
- +)- Ventilateur d'origine à 4 pales, dans ce cas bruit trop fort; il est monté un ventilateur à 5 ou 7 pales ainsi qu'un embrayage Visco.

Lieu et date de l'expertise  
 Studen, 22.11.71

La commission d'expertise