

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Dagenham, Marque: F O R D
Essex (GB)
Dénomination du type: Anglia E O 4 A Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	<u>764</u> kg	<u>355</u> kg	<u>399</u> kg
Charge utile:	<u>(4 pers.)</u> kg	kg	kg
Nombre de places: <u>4</u> (selon Règl. d'exéc.)			

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: S. ROUES ARR.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'avant, en-haut (sous le capot du moteur)
Distance des essieux: 2285 mm Ecartement des roues: avant 1165 mm arrière 1150 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,1 m à droite: 10,7 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 4.50 x 17" arrière: 4.50 x 17"
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 165 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, en avant, à gauche
Constructeur du moteur: Ford Type: " L " head Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 4 Alésage: 56,642 Course: 92,456 Temps: 4
Cylindrée: 932 cm³ CV au frein: 23,4 CV Impôts (coeff. 0,4): 4,746

4. Freins

1er frein: genre: à pied, mbc. agissant sur: à force
2e frein: genre: à pied, mbc. agissant sur: roues avr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Datsun
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: 1, G. comb. Stop: 1, à G. comb.
Fiches: 2 Système: Scintilla
Clignoteurs: Système: Emplacement: à l'avant, à côté du miroir
Appareil avertisseur: 1, électro. Emplacement: pris

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousine Constructeur: Ford Motor Comp., Dagenham
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur mm largeur mm superficie: mm
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1650 mm
Largeur totale du véhicule: 1450 mm Longueur totale du véhicule: 3870 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm
Nombre de portes: 2

Remarques: Remplacer les ampoules des phares par des ampoules à cuiller.

Date et lieu de l'expertise: Borno, 15.11.

Le Secrétaire.