

## Attestation d'expertise-type pour motocycles et tricyles

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Steyr-Daimler-Puch AG, Graz (Autriche) Marque: P.V.C.H.  
Dénomination du type: 250 T.F. Carburant: Benzine

	Total
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	145 kg
Charge utile:	152 kg

Nombre de places: 2<sup>1)</sup> (selon Règl. d'exéc.)

### 2. Châssis Nombre de roues: 2 Sidecar: -

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) sur tube de direction

Diamètre de braquage extérieur: à gauche - m à droite: - m

Dimension des bandages: avant 3,25 x 19" Maloja arrière: 3,25 x 19" Englehart

Espace minimal du véhicule du sol: 105 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter moteur à gauche, au-dessous du cylindre.

Constructeur du moteur: Steyr-Daimler-Puch Type: 250 T.F. Genre: double piston

Nombre de cylindres: 1 Alésage: 45<sup>2)</sup> mm Course: 78<sup>2)</sup> mm Temps: 2

Cylindrée: 248<sup>2)</sup> cm<sup>3</sup> CV au frein: 12 CV impôts (coeff. 0,4): 1,264<sup>2)</sup>

#### 4. Freins

I<sup>er</sup> frein: genre: ..... à pied, mécanique ..... agissant sur: ..... roue arr.

II<sup>e</sup> frein: genre: ..... à main, mécanique ..... agissant sur: ..... roue av.

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phare, marque: ..... Hella ..... Système anti-éblouissant: ..... Bilux .....

Feux de position: ..... 1, combiné avec le phare .....

Feu arrière: ..... 1 ..... Stop: ..... - ..... Eclairage des plaques de police: ..... 1 comb. 3) .....

Appareil avertisseur: ..... 1, électr. ....

#### 6. Carrosserie (seulement pour tricycles)

Genre (forme) ..... - ..... Constructeur: ..... - .....

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur ..... - ..... mm largeur ..... - ..... mm

Largeur totale du véhicule: ..... 740 ..... mm Longueur totale du véhicule: ..... 2080 ..... mm

Remarques: 1) seulement après renforcement du garde-boue arr. ....

2) moteur à 2 temps avec double piston. ....

3) la fenêtre originale pour l'éclairage de la plaque de police  
est insuffisante. ....

Date et lieu de l'expertise: ..... Zurich, 31.1.49. ....

Le Secrétariat.

Reproduction interdite.