



# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- Phares: Marque Dispositifs Bosch
- 1) Syst. anti-éblouissant Ampoule Bilux à double filaments 1)
- Feux de position 2/ noyés dans les ailes
- Feux stop 2/ combinés
- Indicateurs de direction: Syst. Climoteurs Scintilla
- Emplacement 2/ avant 2/arr. noyés ds. ailes 3)
- Eclairage du No de contr. 1/ centre couvercle coffre 2)
- Feux rouges 2/ combinés
- 4) Essuie-glace 2/ électr.
- Avertisseur 1 avert. électr. (2 tons)

# DIMENSIONS

Voie	avant	1.520 mm.
Voie	arrière	1.590 mm.
	largeur hors-tout	AV.2'020 AR. 1'920 mm.
Empatement		3'150 mm.
Longueur hors-tout		5'300 mm.
Hauteur (non chargé)		1'725 mm.
Garde au sol		160 mm.
Porte à faux, arrière		— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		14,00 m.
Diamètre de braquage ext. droite		14,00 m.
Dim. Intérieures		
Longueur du pont de charge		mm.
Largeur du pont de charge		mm.
Hauteur Intérieure		mm.
Haut. du pont dep. le sol		mm.
Rideaux (hauteur)		mm.

# OBSERVATIONS

- A/ Figure de capot: Arrondir extrémité arrière du Plexiglas.
- B/ Frein à main: Doit être contrôlé.
- C/ Nombre de places: A l'avant, seulement le conducteur et place pour bagages.
- Sur demande: Strapontin au lieu de place pour bagages.
- An milieu = 3 strapontins.

# MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (est. RE)

- 1/ Les phares orig. Sealed-Beam sont modifiés par l'importateur par montage de dispositifs avec ampoule Bilux à double filaments.
- 2/ L'éclairage du No. de police est modifié par l'importateur en accord avec les prescriptions.
- 3/ Des indicateurs de direction répondant aux prescriptions sont montés par l'importateur.
- 4/ Un interrupteur pr. avert. est à monter par l'importateur.
- 5/ L'extrémité du tuyau d'échappement est à redresser.

Berne, 9 juillet 1949

La commission d'expertises-types