

Personenwagen	F O R D (USA)	L T D 4.63 S 4.66 S (Brougham)	CH 0284 06
---------------	---------------	--------------------------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "LTD" beidseitig und hinten am Fahrzeug  
 "4.63S" (Normalausführung) oder  
 "4.66S" (Ausführung Brougham) Vorziffern der Fahrgestell-Nummer  
 "CH 0284 06" auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "S" links vorn oben neben Zündverteiler  
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (USA) Importeur FORD MOTOR CO (SWITZERLAND) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, v=SCH/h=IB, Unterdr.-Unterstützung</u>	Typ <u>S</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [H= Bremskraftbegrenzer	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> [V= Dosierventil *)	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>101,6</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3 Stufen</u>	Hubraum <u>6586</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>33,54</u>
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>179</u> km/h	Leist.-PS <u>171</u> SAE-net 3400 U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Sicherheitsgurten: nach USA-Vorschriften geprüft	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/610x290x120 **</u> )

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1630</u> H <u>1640</u>
	Spurkreis L <u>13,2</u> R <u>13,5</u>
Achsabstand	<u>3070</u> / ( ) / ( )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5750</u>
Breite	<u>2040</u>
Höhe	<u>1450</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>
H	<u>1560</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1200</u>		<u>950</u>	<u>2150</u>
Nutzlast	<u>155</u>		<u>265</u>	<u>420</u>
Total	<u>1355</u>		<u>1215</u>	<u>2570</u>
Fabrik-Garantie	-		-	<u>2745</u>
Reifen-Dimens.	<u>HR 78 -15</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1370 (1,7)</u>		<u>1500 (1,95)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg
Reifenvariante:	<u>205 HR 15</u>		<u>1460 (2,5)</u>	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 4/SEALED BEAM SAE H.. oder DOT  
 Abblendlicht 2/do. aussen Standlicht SAE AIP2P-73 AFD  
 Markierlicht VS= SAE AIP2P.73AFD / HS= SAE AP2-73FD  
 Warnvorrichtung FoMoCo "Lo" + "Hi" 92 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Blatt) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht SAE A2IR2S2T-73 FD Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht SAE A2IR2S2T-73 FD Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsformat  
 Rückspiegel innen, links Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II + 2/zusätzlich hinten  
 Vorn SAE AIP2P-73AFD seitl. SAE AP2-73FD hinten SAE A2IR2S2T-73FD

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ FORD (USA) LTD  
 Typenschein-Nummer CH 0284 06  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 2150 Treibstoff B  
 PS 33,54  
 Nutzlast - Hubraum 6586  
 Gesamtgew. 2745 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: D  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss  
 Abgasmessung: 1,0 % CO(650 U/min) + CVS-Test(USA) / EPA-Vignette auf linkem Ventildeckel

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4L66S 100861

- \* ) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe
- \*\* ) Auspuffrohr muss vom Importeur ans Karosserieende verlängert werden
- § ) Ausrüstung : vom Importeur abgeändert
- Standlicht/Blinker vorn : original gelbe Glühlampen werden durch weisse ersetzt (1157)
- Blinker/Stop hinten : Original-Ausrüstung mit je 2 Glühlampen zu stark; es bleibt je Seite nur die äusserste Kammer (1 Glühlampe 1157)
- Seitl. Markierlichter H : Muss als Blinker mit zus. 6W Glühlampe ausgerüstet werden (Sichtwinkel)
- Rückstrahler : Original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche I (E) werden montiert
- Gefährl. Fahrzeugteil : Symbol "LTD" auf Motorhaube muss entfernt werden.

Bellach, 27.9.73  
 Bern, 7.1.74