

Personenwagen	C A D I L L A C	Sedan de Ville Modell 6CD49	CH 0331 14
---------------	-----------------	--------------------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Sedan de Ville" beidseitig auf Hinterkotflügel
 "DEVILLE 6CD49" sowie "CH 0331 14" auf Hersteller-Plakette, rechts auf
 Kotflügelinnenseite
 "6D49R4." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "R" links vorn auf Zylinderkopf unter l. Kerze (Importeur)
 Hersteller CADILLAC MOTOR CAR DIV., Clark (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe, Anti-</u> Hilfsbremse <u>) mech. IB [block-System a.W.; Dosiervent.a.VR</u> Stellbremse <u>*) Pedal, a.HR [Bremskraftbegrenzer auf HR **)</u> Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u> Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u> Marke <u>CADILLAC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>R</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>109,22</u> Hub <u>103,12</u> Hubraum <u>7728</u> cm ³ Steuer-PS <u>39,36</u> Leist.-PS <u>205</u> SAE net 3600 U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 500x290x135,</u> <u>530x0 140 +)</u>
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1608</u> H <u>1608</u>	Spurkreis L <u>13,15</u> R <u>12,95</u>			
Achsabstand	<u>3302</u>	/	/	/	/
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>5860</u>				
Breite	<u>2030</u>				
Höhe	<u>1430</u>				
Überhang V	<u>1008</u>				
H	<u>1550</u>				
S					

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1330</u>		<u>1150</u>	<u>2480</u>
Nutzlast	<u>160</u>		<u>260</u>	<u>420</u>
Total	<u>1490</u>		<u>1410</u>	<u>2900</u>
Fabrik-Garantie				<u>3082</u>
Reifen-Dimens.	<u>L 78 - 15 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1520</u>	<u>(1,7)</u>	<u>1580</u>	<u>(1,8)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhanglast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 4/SEALED BEAM SAE H ..
 Abblendlicht 2/die äusseren Standlicht GUIDE 6C SAE(2)AIP74
 Markierlicht seitl.: V=weiss / H=rot §)
 Warnvorrichtung 4/DELCO REMY 99 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht GUIDE 6C SAE (2) Rückstrahler I(E)§)+seitl.V+H
 Stoplicht I(2)S(2)T 74 Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr.-Bel 2/Mitte Schildform: Einheitsformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II + seitl. V + H §)
 Vorn 6C SAE(2)AIP74 seitl.: H = 5 (E) hinten 6C SAE(2) T 74
 Warnblinkanlage vorhanden / Sicherheitsgurten: SAE-J-4C ++)
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre
 Funkentstörung : nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4 = D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CADILLAC
Sedan de Ville
 Typenschein-Nummer CH 0331 14
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3
 Leergewicht 2480 Treibstoff B
 PS 39,36
 Nutzlast - Hubraum 7728
 Gesamtgew. 3082 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6D49R4Q101649

- *) Feststellvorrichtung löst automatisch beim Verlassen der Schaltstellungen "P" u. "N" bei laufendem Motor; mechanische Notlösevorrichtung beim Fusspedal vorhanden
- **) Bremskreisausfallkontrolle: Druckdifferenzanzeige; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse
- +) Abgasprüfung nach BAV: < 1,0 % CO bei 750 U/min
- .. Abgasprüfung nach CVS-Test; EPA Bestätigungsvignette, oben auf Kühlerverschalung
- ++) Sicherheitsgurten: Hüftgurten für den Mittelsitz vorn, aus konstruktiven Gründen zulässig
- §) Durch den Importeur montiert od. abgeändert:
 - Seitenscheinwerfer werden ausgeschaltet
 - die orangenen Glühlampen der Standlichter und Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
 - Sichtwinkel der Blinker hinten nicht eingehalten; zwei zusätzliche Blinker 5 (E) gelb, werden seitlich montiert
 - Sichtwinkel der Schlusslichter nicht eingehalten; orig. seitliches Markierlicht hinten ergänzt den Sichtwinkel, darf aber nur nach aussen verwendet werden
 - Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert.

Studen, 22.10.73