

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Chevelle Malibu 350 Model 13637	Typenschein-Nummer CH 0332 15
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Chevelle" vorn und hinten am Fahrzeug. - "Malibu 350" beidseitig auf Vorderkotflügel. - "2 Chevelle 13637 A od. S" (A=Automat/S=Synchromesh) sowie "CH 0332 15" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite. - "1037J2." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "J" links vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hersteller CHEVROLET MOTOR Div., Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuum-Unterst.</u>	Typ <u>J</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, Kabel</u> [Dosierventil auf VR und	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse) <u>Pedal, auf die HR</u> [Bremskraftbegrenzer auf HR	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,39</u>
Getriebeart <u>mech. volls. od. Automat "P"</u> Gänge <u>3 oder 4</u>	Hubraum <u>5733</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,20</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>_____</u> Höchstgeschwind. <u>209</u> km/h	Leist.-PS <u>175 SAE net HP 4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>_____</u> Schiebedach <u>_____</u>	Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>(3/4)3000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>_____</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>_____</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x245x140</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1540 H 1521
 Spurbreite L 12,1 R 12,4

Achsabstand 2845 / _____ / _____

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5017</u>	<u>_____</u>
Breite	<u>1950</u>	<u>_____</u>
Höhe	<u>1400</u>	<u>_____</u>
Ueberhang V	<u>960</u>	<u>_____</u>
H	<u>1212</u>	<u>_____</u>
S	<u>_____</u>	<u>_____</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>	<u>_____</u>	<u>720</u>	<u>1630</u>
	<u>125</u>	<u>_____</u>	<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>1035</u>	<u>_____</u>	<u>945</u>	<u>1980</u>
Fabrik-Garantie	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>2325</u>
Reifen-Dimens.	<u>_____</u>	<u>195 HR 14</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1140</u>	<u>(2,0)</u>	<u>1200</u>	<u>(2,2)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>_____</u> kg
	Anhängelast			<u>_____</u> kg

Bereifungsvariante:
 FR70 HR 14 1180 (2,0) 1260 (2,2)

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) § Lichthupe -
 Abblendlicht 2/ CR (E) § Standlicht 2/GUIDE 1A SAE
 Markierlicht seitl.:V=gelb/H=rot [IPAP1 72 §) weiss
 Warnvorrichtung 1/elektrisch(1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch(2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/GM14 SAE STI 71 Rückstrahler 2/ I (E) §
 Stoplicht 2/GM14 SAE STI 71 Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stossst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 8/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)
 Vorn in Standlicht seitl. § hinten GM14 SAE STI 71
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHEVROLET Chevelle
Malibu 350
 Typenschein-Nummer CH 0332 15
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1630 Treibstoff B
 PS 29,20
 Nutzlast - Hubraum 5753
 Gesamtgew. 2325 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 1D37J21502295§) Durch den Importeur abgeändert:

- Fern- und Abblendlichter orig. SEALED BEAM, werden durch CR (E) bezeichnete Ein-sätze ersetzt.
- Original Standlichter, Blinker und Markierlichter vorn sind mit orangefarbenen Glühlampen ausgerüstet; diese Glühlampen werden durch weisse ersetzt.
- Original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; es werden 2 zus. I (E) montiert.
- Blinker hinten Sichtwinkel nicht eingehalten; es werden zusätzliche Blinker in den seitlichen Markierlichtern montiert (6 W).

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 12.10.71.

Die Prüfungskommission