

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM Lichtlupe _____

Abblendlicht 2/SEALED BEAM Standlicht 2/komb.m.Blinker

Markierlicht V=§) H=rot Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 99 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/§)+seitl.V§)+H

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte §) Schildform Hochformat/

Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ CHEVROLET Camaro Mod. 12487

Motor 307 cu.in.

Typenschein-Nummer CH 0333-13

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1560 Treibstoff B

Nutzlast - PS 25,59

Gesamtgew. 2170 Hubraum 5025

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN; Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 124870N501831

*) Motorbezeichnung: CNC = Synchromesh 3-Gang
 CND = Synchromesh 4-Gang
 CNE = Automat-Powerglide 2-Gang
 CNF = Automat 3-Gang

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter: original orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- seitl. Markierlichter und Rückstrahler vorn: orangefarbig, von vorn sichtbar; werden abgedeckt.
- Rückstrahler hinten: original zu weit vom Fahrzeugrand entfernt; es werden zwei zusätzliche montiert.
- Kontrollschildhalterungen vorn und hinten werden so angebracht, dass Kontrollschilder gem. BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden können.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 23.3.70

Die Prüfungskommission