Art des Fahrzeuges	Fabrikmark	е		Тур		Modell-	Typenschein
			Mode	11 "C" -	150 cm3] Jahr	Nr.
Motor-Dreirad		E		Kastenau		1957	2'2 1 9-B
Merkmale "AC 1 T" Vo:	rziffer zu Kahme	n-Nr"AC	l M" Vorzi	ffer zu M	otor-Nr.		
					enzin	Anzahl Zyl	
Hersteller des Fahrgestells		. S.p.A.,	Genova(I)	-Importeu	r ROLLAG A	G, Zürich	
Fahrgestell-Nr. eingeschla							
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Mo	torblock,	unter Zuga	ngsöffnun	g (in Vers	chalung)	*)
Motor-Typ A C 1 1	M						
Lage des Motors Mitte	Motorbremse						
ZylInhalt 145,45 c	45 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse In mm	
Takto 2	Getriebeart	mechanisc	h Seilw	/Spill		Länge	2'670
Kühlung Luft (Geblä:	36) Anzahl Vorwärt	sgänge	4 Zugh	aken		Breite ·	1'260
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V.					Höhe	1'540	
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Ga	ing 55– 6	0 Spur	н. 1	*060	Radstand	1'650
Anzahl Reifen 3 Differentialsperre				Wendekreis		Überhang	н. 780
Fussbremse hydrau	lisch, Innenback	en, auf be	ide Hinter	räder			
Handbremse mechan:					e: mech. I	B. a.Diff	/HR
Gewichte vorn hi		Bereifung	vorn	hinten	5.4	Innenmass	
leer 85	193 278	Dimension	4.00-8 C	4,00-8 C		Länge	1'240
Nutzlast	322	Pneu-Tragk.	300	300		Breite	1'120
Gesamtgew.	600					Höhe	820
Fabrikgarant.	650			-		Höhe seite	nl.
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.			Anzahl Tür	en **)		Oberhang	н. 720
Lenkung: Lage nor	rmaler Motorradle	enker	Motor-Mark	e APE/P	IAGGIO	Brems-PS	5.8
Bohrung .	57		Hub	57		Steuer-PS	0.741
Karosserie-Form	Dreirad m	it geschlo	ssener Kab	ine und L	adekasten		

Fernlicht 1/SIEM	Fahrrichtungsanzeiger 2/Blinker mit Kontrollampe			
Abblendlicht 1/ Duplo	seitlich an vorderen Kastenecken (orange)			
Standlichter 3/1 im Scheinw. + 2 an Kastene	ecken			
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ Handbetätigung			
Schlusslicht 1/ hinten 1. + 2 an Kastenecken	Warnvorrichtung 1/elektrisch			
Rückstrahler 1/ hinten rechts am Kasten	Rückblickspiegel 1/ links aussen an Kabine			
Stoplicht 1/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h			
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert ***)	Gefährliche Bestandteile			
Rückfahrlicht	·			
Elektr. Anlage 6 Volt				
Lärmmessung 80 dB bei 55-60 km/h				

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ab Motor-Nummer AC 1 M 2'636 befindet sich diese Nummer rechts auf dem Gehäuse auf Seite der Kupplung.
- **) Kabinentüren werden auf Wunsch geliefert.
- ***) Beleuchtung des Kontrollschildes: Ungenügend.-Die Lichtquelle muss so abgeändert werden, dass das Kontrollschild bei Ncht auf 20 m abgelesen werden kann (Art. 13 MFV).

Stellbremse: Muss das Fahrzeug in Gefälle von 15 % anhalten können.

Diese Karte ersetzt TS 2'219-B vom 23.5.57.
Korrektur Gesamtgewicht gem. KS 22.2.1954

(10.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 23.5.57.

Die Typenprüfungskommission