

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht 2/ M (E) Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/HELLA K 33370 Rückstrahler V= 2/ I (E)

Stoplicht 2/HELLA K 33370 H= 2/III(E)

Kontroll-Nr.-Bel. 1/au centre Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/

Vorn \_\_\_\_\_ seitr. \_\_\_\_\_ hinten g= HELLA K 33370

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Wohnanhänger

Marke & Typ ROLLER Esmeralda 2

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 9678 07

Karosserieform Wohnwagen

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 1t. Waags. Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. \_\_\_\_\_ Hubraum \_\_\_\_\_

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: R 37 AL/38 \* 0131

\* ) Innenausstattung: 4 Betten, 2 Tische, 1 Schrank, 2 Aufhängeschränke, 1 Küchenkombi-  
tion.

Ohne Kühlschrank, Heizung, Gasflasche.

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Die hinteren Leuchten auf der rechten und jene auf der linken Fahrzeugseite werden ausgetauscht, sodass die Schlusslichter sich innerhalb von 10 cm vom Fahrzeug-Rang befinden.

- Die vorderen Rückstrahler werden auf höchstens 90 cm ab Boden montiert, senkrecht.

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 3.2.71

Die Prüfungskommission

ck

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Wohnanhänger	R O L L E R	Esmeralda 2	CH <u>9678 07</u>

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 18.5.72 - Ck

2. Importeur: MALZ - CARAVANS, Landstrasse 73, 5415 Nussbaumen