

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	A U D I	100	CH 0045 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "100" à droite sur couvercle du coffre
 "1800/4T" sur plaquette du constructeur, à droite sur support
 transversal derrière moteur
 A partir du No de châssis = 809 000 001 (80=type de la carrosserie/9=année de construct.)

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'avant et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "ZV" à gauche, à l'AR sur bloc resp. sur bossage de l'enbrayage
 Constructeur AUTO-UNION GmbH, Ingolstadt(D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche ou droite Assistance
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=à exp. interne
 Frein auxiliaire)méc. à exp. interne Ralentisseur
 Frein stationn.)à câble, s. roues AR Frein pr. rem.
 Transmission méc. toute synchron. Nombre vit. 4
 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 156 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque AUTO-UNION Carbur. B
 Type ZV
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 81,5 Course 84,4
 Cylindr. 1760 cm³ CV-Impôt 8,96
 CV-puiss. 80 DIN à 5000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 5000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot type 1800
 + 1 pot expansion 640 x 85 Ø

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert sur demande
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1420 AR 1425
 Diam. braquage G 10,4 DR 10,4
 Empattement 2657 / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4590
 Largeur 1740
 Hauteur 1435
 Porte à faux AV 875
 AR 1040
 lat.

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	640		430	1070
	125		225	350
Total	765		655	1420
Garantie fabr.	800		800	1530
Dimens. pneus	165 SR 14			
Charge p. essieu	850 (1,8)		850 (1,8)	
de l'ensemble				
Poids max. remorquable				kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/ HELLA E1 Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux. as. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 98 dB/A)Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/ HELLA E1 Catadioptrés 2/ s. feux ARFeux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparésEclair. plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/oblongue _____Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/ avec lampe-témoinAV orange latér. _____ AR orangeAvert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail _____Feux complémentaires : F. stationnem. : gauche & droite comb.**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type AUDI 100

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 0045 04Forme de la carr. limousine

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1070 Carburant BCV 8,96Charge utile _____ Cylindrée 1760 cm³Poids total 1530 Poids de l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 809 000 116
809 000 297Remplace FH CH 0045 04 du 7.2.1969
Annulation remarque atténuation du
bruit

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 20.12.68/7.2.1969
(30.5.1969)

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	A U D I	1 0 0	CH 0045 04

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 29.12.1969 (Ba/Gw)

A partir du numéro de châssis : 8001 000001

Moyens d'identification : "AUDI" à droite sur aile avant
 "100" à droite sur couvercle du coffre
 "AUDI 100/2 T" ou "AUDI 100/4 T" sur plaquette du constructeur, à droite sur support transversal derrière le moteur

Constructeur : AUDI NSU AUTO-UNION AG. INGOLSTADT (D)

~~Importateur : ROMAG AUTOMOBIL AG. SCHNITTENBACH-BAD/AG~~

Frein de service : Hydraulique, 2 circuits

Nombre de portes : 2 ou 4

Code pour le numéro de châssis :

- 1^{ère} et 2^e position = type de carrosserie
- 3^e position = dernier chiffre de l'année du modèle
- 4^e position = provisoirement inutilisé
- 5^e à 10^e position = numéro courant du châssis

Numéro de châssis du vhc. expertisé : 8001 006467

Tournez svp.

Complément du 1.2.1970 - Gw

Modification de la raison sociale de l'importateur :

AUDI NSU Vertriebs A.G., SCHINZNACH BAD/AG