Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type Touring 2000	tii	Fiche d'homologation n° CH 0072 17	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Touring 2000 tii" à l'arrière "BMW 2000 tii" sur plaquette du constructeur à droite à l'ayant sur coffre de roue derrière l'appui de suspension sous le capot moteur. Numéro du chassis frappé à droite à l'extér a coffre de roue derr.l'appui de susp sous capot-moteur Signe d'identification du moteur frappé "2001" à l'arrière à gauche en baut sur flasque du démarreur Constructeur BAYRISCHE MOTORENWERKE AG. MünchenImportateur MOTAG, EMW-Import, Dielsdorf /ZH					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arri Direction à gauche; s/demande à droite Frein de service hydr.,2-circ.,AV=disques/AR=exp.int.av. Frein auxiliaire)méc.,exp.int.levier av. [rar déprint stationnt.] secteur,câble, agissant sur roues AR Transmission méc.synchronisée Nombre vit. Blocage differ. s.demandeCrochet rem. — Vitesse max. CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes Toit ouvert			Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidiss Bruit 76 Amortisse	Genre en ligne Temps 4 B M W Carbur. B 2661(dès avril 71=2,0) avant Nombre cyl. 4 89 Course 80 1990 cm³ CV-Impot 10,14 130 (DIN) à 5800 t/m sement eau dB (A) à 5800 t/m ment bruit 2 pots	
		POIDS A vide Charge utili Poids total Garantie fa Dimens. pn Charge p. 6	Avant 1 560 118 678		

Feux de croisement 2/CR (E) Seux de position 2/A (E)	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque & type EMW_Touring_2000_tii
Feux de gabarit — Feux de brouillard — Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 90 (dB/A) Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E) Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Eclair, plaque contr. 2/KS (E) Piaque forme haute/oblonque Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/ Av 2/1 (E) latér. — AR 2/2a (E)	Homologation n° CII
Avert. clign. av.lampe-témoin Lampes de travail - Antivol : verrou de direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc. expertisé =

L'importateur monte un miroir rétroviseur à droite à l'extérieur

Lieu et date de l'expertise Zurich, 9.6.71 La commission d'expertise