

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	CHEVELLE Malibu Model 13639	Fiche d'homologation n° CH <u>0332 10</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "CHEVELLE" à gauche s. partie frontale et à droite s. couvercle coffre "Malibu" de chaque côté sur aile avant "Malibu 13639 A ou S" (A=Automate, S=Synchronesh) et "CH 0332 10" s. plaquette constructeur à droite s. face int. de l'aile "136391...." en préfixe du numéro de châssis Numéro du châssis frappé à gauche, derr. pare-brise et s. plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "CC." à l'avant à droite s. bloc, derr. alternateur (et s. pl.c.) Constructeur CHEVROLET Div. of G.M.C. (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p.</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble, (dépression, limiteur de for-</u> Frein stationn. <u>pédale, s. roues arr. (ce s. r. AR-soupape dosage AV.</u> Transmission <u>Synchronesh ou Automate *)</u> Nombre vit. <u>2, 3 ou 4 *)</u> Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>180</u> km/h		MOTEUR Genre <u>En V</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>CC. (*)</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>98,43</u> Course <u>82,55</u> Cylindr. <u>5025</u> cm ³ CV-Impôt <u>25,59</u> CV-puiss. <u>203</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>4600</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>450 x 250 x 135</u> mm	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1555</u> AR <u>1510</u> Diam. braquage G <u>12,0</u> DR <u>12,2</u> Empattement <u>2946</u> / / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>5118</u> Largeur <u>1915</u> Hauteur <u>1414</u> Porte à faux AV <u>960</u> AR <u>1212</u> lat.		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>910</u> <u>730</u> <u>1640</u> <u>170</u> <u>420</u> Total <u>1080</u> <u>980</u> <u>2060</u> Garantie fabr. <u>2397</u> Dimens. pneus <u>F 70 - 14 4 PR</u> Charge p. essieu <u>1216 (1.8)</u> <u>1360 (2.2)</u> Variantes de pneumatiques : E 78-14 4 PR = <u>1224 (2.1)</u> <u>1270 (2.2)</u> F 78-14 = <u>1216 (1.8)</u> <u>1360 (2.2)</u> 7.75-14 = <u>1206 (1.8)</u> <u>1360 (2.2)</u>	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ CR (E) §) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2 (GUIDE 13 §)
 Feux de gabarit lat. AV=0 (§) AR=r 1
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 101 dB/A
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ (GUIDE 14 SAE Catadioptrés (2/séparés §)
 Feux stop 2/ STI 71 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 8/av. lampe-témoin
 AV (comb. av. feux latér. (comb. av. f. AR (comb. av. feux §)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CHEVROLET Chevelle Malibu
 Model 13639
 Homologation n° CH 0332 10
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 1640 Carburant B
 Charge utile - cv 25,59
 Poids total 2397 Cylindrée 5025 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1363911501765

*) Identification moteur : CCA = Synchronesh 3 ou 4 vitesses. 1363911501785
 CCC = Automate "Powerglide" 2 vitesses.
 CCC = Automate 3 vitesses

§) Modifié par l'importateur :

- Feux route et de croisement d'origine Sealed Beam ; sont remplacés par des dispositifs marqués CR (E)
- Feux de position, clignoteurs et feux de gabarit d'origine avec ampoules orange ; sont remplacés par des ampoules de couleur blanche
- Catadioptrés d'origine insuffisamment protégés contre la poussière et l'eau ; il est monté 2 catadioptrés supplémentaires conformes aux prescriptions.
- Clignoteurs arrière, angle de visibilité non respecté ; il est monté des clignoteurs supplémentaires sur paroi latérale arrière (4 W)

Lieu et date de l'expertise

STUDEN, 19.10.70/30.10.1970

La commission d'expertise