

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Chevelle Malibu 350 Model 13637	Fiche d'homologation n° CH 0332 15
--	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Chevelle" à l'AV + à l'AR du véhicule.
 "Malibu 350" de chaque côté sur les ailes AV,
 "2 Chevelle 13637 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et
 "CH 0332 15" sur plaquette du constructeur, à droite sur face
 intérieure de l'aile. - "ID37J2," devant No du châssis.
 Numéro du châssis frappé _____ à gauche derrière pare-brise.
 Signe d'identification du moteur frappé "J" à gauche à l'AV sur culasse (frappé par l'importateur)
 Constructeur CHEVROLET MOTOR Div., Detroit(USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. ass. par dér.</u>	Type <u>J</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., câble</u> [souple dosage s.r. AV et	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn. <u>pédale s.r. AR</u> [limiteur <u>s.r. AR</u>	Alésage <u>101,6</u> Course <u>88,39</u>
Transmission <u>méc. tte synchr. ou Automate "P"</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>	Cylindr. <u>5733</u> cm ³ CV-Impôt <u>29,20</u>
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>209</u> km/h	CV-puiss. <u>175</u> SAE net HP 4000 t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>3000(3/4)</u> m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot
	<u>540x245x140</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1540</u>	AR <u>1521</u>
	Diam. braquage	G <u>12,1</u>	DR <u>12,4</u>
Empattement	<u>2845</u>	/ () / ()	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5017</u>	_____	
Largeur	<u>1950</u>	_____	
Hauteur	<u>1400</u>	_____	
Porte à faux AV	<u>960</u>	_____	
AR	<u>1212</u>	_____	
lat.	<u>-</u>	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>910</u>	_____	<u>720</u>	<u>1630</u>
	<u>125</u>	_____	<u>225</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>1035</u>	_____	<u>945</u>	<u>1980</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>2325</u>
Dimens. pneus	<u>195 HR 14</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1140</u>	<u>(2,0)</u>	<u>1200</u>	<u>(2,2)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			
Variante de pneus :	_____			
FR 70 HR 14	<u>1180</u>	<u>(2,0)</u>	<u>1260</u>	<u>(2,2)</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/GUIDE 1A

Feux de gabarit latér.:AV=orange/AR=rouge [IPAP1 72 blanc

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 98 dB(A)

Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/GM 14 SAE STI 71 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/GM 14 SAE STI 71 Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/av.lampe-témoin(disposition IV)

AV b=ds.f.position latér. §) AR GM 14 SAE STI 71

Avert. clign. oui Lampes de travail

Antivol : verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CHEVROLET
Chevelle Malibu 350

Homologation n° CH 0332 15

Forme de la carr. Limousine

Placés ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1630 Carburant B

CV 29,20

Charge utile - Cylindrée 5733 cm³

Poids total 2325 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. expertisé = 1D37J21502295

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de route et de croisement Sealed-Beam sont remplacés par des CR (E).
- Feux de position, clignoteurs et feux de gabarit avant d'origine avec ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- Clignoteurs AR: angle de visibilité non respecté; il en est monté 2 complémentaires dans les feux de gabarit latéraux (6 W).

Lieu et date de l'expertise
Studen, 12.10.71

La commission d'expertise