

Genre du véhicule Canton (Châssis)	Marque de fabrication <b>B E R N A</b>	Type 2 US ..... II (*)	Moteur 4 cyl. (*)	Modèle année 1957	Ordre de type N° 2103
Caractéristiques Désignation du modèle " (*) " à gauche dans cabine vers marchepied sous le siège, s/plaquette du constructeur Moteur à 4-cylindres. - Direction avancée.					
Constructeur du châssis Motorenfabrik B E R N A AG. Olten (SO) CH					
N° frappé A droite à l'avant s/partie sup. longeron vers jumelle de ressort à gauche dans cabine vers marche sous siège s/pl.constr.					
Marque du moteur B E R N A					
N° frappé A l'avant à droite sur partie supérieur du bloc-moteur					
Carburant Lazout/Diesel					
Cyl. 4	Alésage 115	Cours 140	CV-impôt 29,624	CV-frein 80	
Carrosserie: forme Aucune					
Constructeur de la carrosserie Olvros carrosseries suisses					
Nombre de places: total - (Avant - Milieu - Arrière - ) Places debout -					
Siège arrière -					
Nombre de portes - Direction: position A droite - Direction avancée					
Type du moteur R 2	Frein à pied Hydraulique à expansion interne, avec servo à air comprimé sur toutes les 4 roues.				
Genre en ligne, injection directe	Frein à main Mécanique, à expansion interne, sur roues arrières				
Position à l'avant	Frein moteur SAURER sur échappement				
Cylindres 5*816 cm³	Frein remorque sur demande: A air comprimé, direct ou indirect				
Temps 4 Refroid. Eau	Genre de la transmission mécanique av. 4 vit. surmultipliées Nombre de vit. avant 8				
Entraînement sur roues arrières	Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse 6,8 / 8,5 / 10,2 km/h., maxima 49,5 / 61,5 / 74 km/h.				
Nombre d'axes de roues					
Eclairage différentiel					
Phares: marque	(1)	Tension de l'appareillage électrique		24	Volts
Syst. anti-moussant		Indic. de direction: système		(1)	
Feux de position	(1)	Emplacement			
Phare brouillard		Essuie-glace		(1)	
Feu arrière	(1)	Avertisseur 1, électrique 1 électrique			
Catadioptre		Rétroviseur		(1)	
Feu stop	(1)	Indicateur de vitesse			
Eclairage du N° de contrôle		Figurine de radiateur Aucune			
Phare de recul	(1)	2 checkats de dépannage (sixés techniquesent)			

