

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Camion	ARONDE	90 R - Intendant	1958	2'518
Caractéristiques "90 R" à droite s'avant s/plequ. constr. - "Intendant" à droite s'aile avant - "Arondo 1300" sur tableau de bord	Carburant essence	Nombre de cylindres	4	
Constructeur du châssis SIMCA - NANTERRE (F)				
N° du châssis frappé à droite s/tablier, s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé à gauche, s/bloc-cylindres, vers pompe à essence				
Type du moteur Flash-Service				
Position du moteur à l'avant	Froid-moteur	—		
Cylindrées 1'290 cm³	Frein de remorque —			Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission méc., synchr.	Treuil/Cabest	Longueur	4'012
Rafraîchissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.	Largur	1'520/1'590
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>er</sup> 28 km/h	Vélo avant 1'235	Hautur	1'700
Nombre d'axes: 2	Vitesse en 2 <sup>de</sup> dir. 110 km/h	Vélo arrière 1'230	Empattement	2'443
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel —	Diam. de bras. 10.20/10.10	Porte à faux ar.	915
Frein à pied hydraulique, à expansion intorno, sur les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières				
Poids avant	arri.	total	Dimensions	Dimensions int. en mm
A vide 480	450	930	5.75-15	Longueur 1'540
Charge utile 27	563	590	Charge pneu 550	Largur 975/1'515
Total 507	1'013	1'520	—	Hautur 1'120
Capacité de charg. 500	1'020	1'520	—	Hautur ridelles 460
Poids max. garantie pr. train routier —			Nombre de portes 2 (cabine)	Porte à faux arr. 810
Direction: position à gauche			Marque du moteur SIMCA	C. V. frein 45 SAE
Alésage 74			Courroie 75	C. V. impos. 6,571
Forme de la carrosserie Pont avec parois acier fixe et ridelle rabattable AR + bâche av. support				
Nombre de places: total 2	(avant 2	million — arri. — )	Places debout	
Siège arrière —			Side-car	

Phares: marques	2/ MARCHAL (NL)	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. tém. opt.+acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous phares (bl.) - AR=comb.av. feux AR (rouge)
Feux de position	2/ dans les phares (indirects)	Essuie-glace 2/ électriques
Phare brouillard	--	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) sv. interrupt.
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop et clignot.	Rétroviseur 2/ à dr. et à g. à l'extérieur
Réflecteurs	2/ à côté des feux arr. (rouge)	Indicateur de vitesse cadran km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux arr. et clignot.	Figurine de résistant aucun
Eclairage N° de contrôle	2/ sous rideau arr. pr. pl. longue	
Phare marche arrière	--	
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	82/83 dB à 4'900 t/min. *)	

Observations et exceptions

\*) Bruit: Malgré le dépassement de la norme maximum de 80 dB (mesures 82/83 dB) ce type de vhc. doit être admis, étant donné que selon l'analyse de fréquence du 23.6.58 le bruit paraît suffisamment amorti. (Décision du EFJP du 25.7.58.)  
Equipement avec le nouveau pot d'échappement d'origine.

Ce vorderesu-type annule la carte de blocage Nr. 2'518 du 8.4.58

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 8.4.1958  
Berne, le 23.6.1958

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Porteur-type
Camion	A R O N D E	90 R -- Intendant	1958	2' 518
Caractéristiques "90 R" à droite s/avant s/plaque, constr. - "Intendant" à droite s/aile ayant - "Aronde 1300" sur tableau de bord	Cabureur Essence		Nombrs de cylindres	4
Constructeur du châssis SIMCA - NANTERRE (F)				
N° du châssis frappé A droite s/tabletter, s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé A gauche, s/bloc-cylindres, vers pompe à essence				
Type du moteur Flash-Service				
Position du moteur à l'avant Frein-moteur —				
Cylindrée 1'290 cm³ Frein de remorque —				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécan., synchr. Treuil/Cabest. —				Longueur 4'012
Rafraîchissement eau Nombre vél. avant 4 Crochet de rem. —				Largur 1'520/1'590
Entraînement s/roues AR Vitesse en fte 28 km/h Voie avant 1'235				Hautur 1'700
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 110 km/h Voie arrière 1'230				Empattement 2'443
Nombre de pneus 4 Bloqueur différentiel —		Diam. de bras. 10.20/10.10		Porte à faux cur. 915
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues				
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières				
Poids avant arri. total Pneumatiques avant arri. rideaux Dimensions int. en mm				
A vide 480 450 930 Dimension 5.75-15 5.75-15 6 Ply Longueur 1'540				
Charge utile 27 563 590 Charge pneu 550 550 Truck Type 975/1'515				
Total 507 1'013 1'520 Larg. bd. roue. — — — Hauteur 1'120				
Carente de bas. 500 1'020 1'520 Pression spec. — — — Hauteur rideau 460				
Poids max. garantie train rectilin. — Nombre de portes 2(cabine) porte à f. AR 810				
Direction: position à gauche Marques du moteur SIMCA				
Allonge 74 Courses 75 G.V. Impt 6,571 /,45				
Forme de la carrosserie Pont avec parois acier fixe et rideau rabattable AR + bâche av. support (SAE)				
Nombre de places: total 2 (avant 2 milieu .. ar. .. ) Places debout —				
Siège arrière — Side-car —				

Phares: marques	2/ MARCHAL (NL)	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av.tém.opt.& acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous phares (bl.) - AR=comb.av.feux AR (rouge)
Feux de position	2/ dans les phares (indirects)	Exclu-phares 2/ électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)av.interrupt.
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur 2/ à dr. & à g. à l'extérieur
Réflecteurs	2/ à côté des feux arr. (rouge)	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux arr. et clignot.	Figurines de radiateur aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ sous rideau arr. pr.pl.longue	
Phare marche arrière	---	
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit 88 dB RECENSI à 4'900 t/min. *)		

Observations et exceptions

\*) Bruit: Trop fort -- Ne doit pas dépasser 80 dB (Circ.DFJP du 24.12.57).

C A R T E   D E   B L O Q U A G E

Ce vhc. ne peut être immatriculé vu le bruit trop élevé.  
 Après amélioration, le vhc. doit à nouveau être présenté à la Commission d'expertise-type, pour contrôle.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 8.4.1958

La Commission d'expertise-type