



|                               |                       |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Phares: marque                | 1/ VETTA              | Indicateurs de direction                           | --                                     |
| Feux de croisement            | 1/ Bilux 15/15 W.     |  |  |
| Feux de position              | --                    | Escudo-placa                                       | --                                     |
| Phare brouillard              | --                    | Avertisseur  | 1/ vibreur + 1 cornet *)               |
| Feux arrière                  | 1/ électrique         | Rétroviseur  | --                                     |
| Réfecteurs                    | 1/ combiné av. feu AR | Indicateur de vitesse                              | cadran km/h - "VDO" encastré ds. phare |
| Feu stop                      | --                    | Figurine de radiateur                              | --                                     |
| Eclairage N° de certification | --                    |  |  |
| Phare marche arrière          | --                    |  |  |
| Équipement électrique         | 6                     | Volts  |  |
| Niveau du bruit               | 75                    | dB à 40 km/h - Pot d'échappement original "MORINI" |  |

Observations et exceptions

+) Rapport de démultiplication: boîte c.v. / roue dentée AR = 12 x 30 dents.

\*) Avertisseur : le cornet doit être remplacé par un timbre de bicyclette.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 9.7.1958

Zurich, le 30.7.1958

La Commission d'expertise-type