

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: S.A. Aero Caproni, Trento (I.) Marque: M O R E T T I
Dénomination du type: B e r l i n e t t a Carburant: Benzin
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) Poids total Essieu avant Essieu arrière
515 kg 295 kg 220 kg
Charge utile: - kg - kg - kg
Nombre de places: 2 (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: à l'auvent, à droite (plaquette).
Distance des essieux: 1780 mm Ecartement des roues: avant 1030 mm arrière 980 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 7,9 m à droite: 7,9 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 4.00 ± 15" arrière: 4.00 ± 15"
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 120 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc de l'embrayage, à droite, en haut.
Constructeur du moteur: S.A. Aero Caproni Type: - Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 2 Alésage: 61,8 Course: 58 Temps: 4
Cylindrée: 348 cm³ CV au frein: 13,5 CV Impôts (coeff. 0,4): 1,772

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique
1^{er} frein: genre: à main, mécanique
agissant sur: 4 roues
agissant sur: 4 roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Carello
Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2^o, deux les phares
Feu arrière: 2 (2)
Stop: 2 (2)
Éclairage des plaques de police: 1 (3)
Fiches: -
Système: -
Emplacement: -
Emplacement: à l'avant et à l'arrière
Climoteurs: 4 (4)
Système: -
Appareil avertisseur: 1^o, élect.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Cabrio - Limousine
Constructeur: S.A. Aero Caproni
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur = mm largeur = mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1300 mm
Largeur totale du véhicule: 1390 mm
Longueur totale du véhicule: 3210 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: = mm
Nombre de portes: 2

Remarques: 1) Prolonger le levier du frein à main. 2) Les 2 feux rouges à gauche et à droite, à l'extérieur, doivent servir de feux arrière, la bande jaune au milieu de feu stop. 3) Éclairage de plaque de police trop faible, contrôler la modification. 4) Les fiches sont placées trop bas, elles seront remplacées par des alignoteurs à l'avant.

Date et lieu de l'expertise: Genève, 30.4.48.

Le Secrétaire.