Genre du véhicule Chariot de travail	Marque SAMBRON	Type G C 20	Fiche d'homologation n° CH 5712 02	
Numéro du chassis frappé à droite, en haut sur longeron derrière capot moteur + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "Z 782 H" sur plaquette du moteur, à droite desous filtre d'air. Constructeur J. Sambron, Pontchâteau (F) Importateur NOTZ & Co AG, Bienne				
Direction Centre - ag Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc.ex Frein stationnt levier Transmission mécanic Blocage differ. CARROSSERIE Forme Be	A A A A A A	s. roues AV m. there vit. 3 Vitesse max. 23 km/h Nombre portes	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque HATZ Carbur D Type Z 782 Position centre Nombre cyl 2 Alésage 82 Course 100 Cylindr 1056 cm³ CV-Impot 5,38 CV-puiss 20 (DIN) à 3000 t/m Refroidissement air Bruit 84 dB (A) à 3150 t/m Amortissement bruit 1 pot 520 x 250 x 90	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	ge G <u>8.10</u> DR <u>8.10</u> /(//	Charge p. essie	Avant Milleu Arrière TOTAL 760 1720	

Feux de route Avertisseur optique	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule chariot de travail Marque & type SAMBRON GC 20 Châssis no (selon véhicule) Homologation no CH 5712 02 Forme de la carr. Benne basculante Couleur (selon véhicule) Places ass. : Total 1 (1 avant) Poids à vide Carburant D CV 5.38 Charge utile Cylindrée 1056 cm³ Poids total Poids de l'ensemble			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nº de châssis du vhc. expertisé: 156 A 0050 *) Comme chariot à moteur, voir FH CH 4712 02 §) Modifié par l'importateur: - Orifice de l'échappement : Est prolongé de 750 mm env. vers l'arrière - Dispositif de sécurité : Blocage mécanique du dispositif basculant hydraulique doit être monté. **) Inscription sur le permis de circulation, page 4 : - La benne doit se trouver dans sa position de base. Remplace FH CH 5712 02 du 24.4.1970 Annulation d'un signe d'identification Lieu et date de l'expertise Brügg, 24.4.1970 (27.11.1970)				

: