	•			
. Genre du véhicule	Marque	Туре	Fiche d'homologation no	
Remorque de travail	EHRSAM	560.73-A	си 9222 06	
MOYENS D'IDENTIFICATIO	N "560.73-A" sur plaque traverse.	tte du constructe	ur, à droite, à l'avant sur	_
Signe d'identification du mot Constructeur <u>EHRSAM A</u>	G. Wädenswil	_ Importateur	ette du constructeur	
•	1 av. susp. / Nombre d		MOTEUR Genre Temps	
Direction Assistance Frein de service			Marque Carbur.	
Frein stationn ^t . <u>levier</u> Transmission	xp.int.tringle/câble. s av.secteur.av.disp.séc Crochet rem.anneau Ø 40 v			
CARROSSERIE Forme Vhc.av.tambour pr. Nombre portes tuyaux av. dévidoir Toit ouvert Nombre de places : Total ; AV ; milleu ; AR ; Places debout			Refroidissement Bruit dB () àt Amortissement bruit	/m
Empattement	entre <u>-essieu/-</u> anneau ac	coupl. Charge p. essi	4.50/4.75-16 4 PR eu 600(2.1)	

EQUIPEMENT	Equipement électriqueV	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route	Avertisseur optique	Genre du véhicule <u>Remorque de travail</u>		
Feux de croisement	Feux de position	Marque & type EHRSAM 560.73-A		
Feux de gabarit	Feux de brouillard	Chassis n ^o (selon véhicule)		
Avertisseur	Niv. sonore()	Homologation no CH 9222 06		
	Lave-glace			
	3062 5W Catadioptres AV=CH 1 1110 01			
	3062 21W AR=2/ III E1 13466			
Eclair, plaque contr. 💲)	Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide selon bull. Carburant		
	Indic. vitesse	Charge utile pesage CV Cylindrée cm3		
Indic. direction clign, 2		Poids total Poids de		
AVlat	térAR_ <u>o=SAW_A3062_21W</u>	l'ensemble		
Avert, clign,	Lampes de travail			
Feux complémentaires :				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nº de châssis du vhc. expertisé: 70.700 §) La plaque de contrôle ne peut être montée que latéralement à droite (pour raisons techniques selon art. 71. 6e al. OCE) sans éclairage				

Lieu et date de l'expertise Zurich, 8.10.1970

La commission d'expertise